

HOJA INFORMATIVA SERVICIOS TECNICOS

MODELO MAQUINA	FR217S, FR817S, R0156N, FR156N, FR192N, FR292R, FP192N	Nº de stock	
ZONA DE MODIFICACION	Circuito electronico 230V	Fecha	31/7/12
MOTIVO DE MODIF.	MEJORA DE CONMUTACION COLECTOR	Nº de hoja	5/1-12

Descripción ANTES DE LA MODIFICACION				
El recambio era el circuito				
Vol.	Nº de stock	Cant.	Denominación	
230V	2946330	1	Circuito 230V GR4 S/R	
230V	7946337	1	Circuito 230V GR4 S/R	
230V	8846332	1	Circuito 230V GR4 C/R	
230V	9246310	1	Circuito 230V GR4 C/R	

OBSERVACIONES: Se realiza este cambio para mejorar la conmutacion entre la escobilla y el colector de las maquinas

Nº DE MAQUINAS CON MODIFICACION


FR217S	1200051	FR156N	1200495	FP192N	1200146
FR817T	1200001	FR192N	1102067		
R0156N	1200051	FR292R	1200101		

CONFORMIDAD I+D

CONFORMIDAD S.A.T.

Descripción DESPUES DE LA MODIFICACION				
El recambio sera el circuito + muelle escobillas + jgo escobillas + casquillo antivibracion				
Vol.	Nº de stock	Cant.	Denominación	
230V	2946330	1	Circuito 230V GR4 S/R	
	9217035	1	Jgo. 2 unidades escobilla	
	9226155	2	Muelle escobillas	
	1204003	1	Casquillo antivibracion	
230V	7946337	1	Circuito 230V GR4 S/R	
	9217035	1	Jgo. 2 unidades escobilla	
	9226155	2	Muelle escobillas	
	1204003	1	Casquillo antivibracion	
230V	8846332	1	Circuito 230V GR4 C/R	
	9217035	1	Jgo. 2 unidades escobilla	
	9226155	2	Muelle escobillas	
	1204003	1	Casquillo antivibracion	
230V	9246310	1	Circuito 230V GR4 C/R	
	9217035	1	Jgo. 2 unidades escobilla	
	9226155	2	Muelle escobillas	
	1204003	1	Casquillo antivibracion	

ANTES



DESPUES

