




Modelo: Aspiradores AB111N	No. Stock: 7900200
Zona de modificación: Cuerpo motor	
Motivo de modificación: Mejora arranque máquina y ruido transmisión	
Nº de máquinas con modificación: 1520451	
Fecha de modificación: 20/05/2015	

Descripción antes de la modificación

Pos.	Ref.	Cant.	Denominación
78	7946337	1	Circuito 230V GR4 P. CTE S/R+CAPT
	7946338	1	Circuito 120V GR4 P. CTE S/R+CAPT
83	9246248	1	Cto. conexión captador (GR4)
74	2079011	1	Tornillo D3,6x8 CL89Z CELOPLAST
61	7951168	1	Rotor AB111N (V1) 230V
	7951171	1	Rotor AB111N (V1) 120V
75	9255162	1	Estator 230V

Antes




Descripción después de la modificación

El motor funciona a regulación directa

Pos.	Ref.	Cant.	Denominación
84	7946754	1	Cto. brida/tapa
85	7950169	2	Conexión estator-interruptor
75	9255212	1	Estator 230V
	9255213	1	Estator 120V
61	7951069	1	Rotor 230V
	7951071	1	Rotor 120V

Después



Observaciones:
